




Lager
Abbruch



Zufahrt



30

Kochen

Zimmer
Bestand

Bad
F 903A
(Decke)

Flur
Bestand

F 60 A+H

Bestand

+1,05

+0,50

15 Stg.
18,7/26


Zimmer
Bestand

Zimmer

F 60 A+H

F 60 A+H

DURCHFABRT



46

2.75

2.57°

48

